



Siga esta lista de verificación para minimizar sus posibilidades de aparecer en las noticias.

## Si está soldando, amolando, soldando tuberías o realizando cualquier otro trabajo en caliente al aire libre, por favor:

- \* Limpie la maleza y el pasto seco de la zona de chispas y otros 3 metros. No utilice una desbrozadora con cuchillas o bola metálica en la base, ya que estas máquinas han generado chispas que han provocado incendios.
- \* Moje bien la zona de chispas y otros 3 metros. Esto es crucial. Es aterrador lo rápido que se quema la vegetación seca del desierto. Si está trabajando en un proyecto continuo, considere instalar un aspersor temporal que pueda encender mucho antes de comenzar a trabajar.
- \* Tenga una manguera con boquilla lista para usar y a mano. Asegúrese de que la manguera esté colocada sin dobleces.
- \* Pida a alguien que vigile las chispas mientras trabaja. Con una brisa ligera, las chispas pueden viajar más lejos de lo que se cree.
- \* No suelde, esmerile ni realice trabajos en caliente con vientos fuertes.

Localmente, miles de hectáreas y muchas casas han sido destruidas por personas bienintencionadas que no siguieron estas pautas porque "quisieron tener cuidado".